

Prezentace prací k přípravě projektové dokumentace k opravě věže radnice



Požadavek vedení města k opravě dřevěných prvků věže ochozu radnice



Leden 2024


Požadavek vedení města k opravě dřevěných prvků věže ochozu radnice




Leden 2024

Doposud dostupné podklady k vypracování projektové dokumentace k 01/2024

- 1) Stavebně historický průzkum – Archaia Brno – Kroměříž, radnice a bývalý pivovar z roku 2016
- 2) Projektovou dokumentaci z roku 1956 v analogové formě – archiv stavebního úřadu
- 3) Pasport fasád, laserové zaměření - objektu radnice z roku 2020 - Ing. Tejkal – v digitální podobě ve formátu dwg.



Stavba	Číslo	Verze	Stavba
Radnice Kroměříž	1/2024	1/2024	1/2024
Fasády radnice Kroměříž			
Projekt z úlohy Kroměříž			



Stavba	Číslo	Verze	Stavba
Radnice Kroměříž	1/2024	1/2024	1/2024
Fasády radnice Kroměříž			
Projekt z úlohy Kroměříž			

Podklady k vypracování projektové dokumentace k 01/2024


4) Závěrečnou restaurátorskou zprávu – restaurátorského konzervačního zásahu na malovaném ciferníku fasády radnice - 2020



5) Rozhodnutí – závazné stanovisko č. 149/20 – 8. 9. 2020 - 2. etapa spočívá v kompletní konzervaci historického omítkového souvrství s malbou ciferníku

Nově vypracované podklady k projektové dokumentaci k 08/2024

1) Pasport věže radnice, laserové zaměření – PANOPRO BRNO – 05/2024 – v digitální podobě ve formátu dwg.



2) Restaurátorský průzkum a záměr na obnovu degradovaných povrchových úprav dřevěných prvků ochozu 6. NP radniční věže v Kroměříži – Ing. Kmošek – 05/2024


3) Rozhodnutí – závazné stanovisko k restaurátorskému průzkumu a záměru státní památkové péče č. 127/24 – 06/2024



- a) Sejmout stávající poškozenou povrchovou úpravu pomocí chemických a mechanických prostředků až na povrch dřeva.
- b) V případě potřeby zpevnit narušenou dřevní hmotu
- c) V případě potřeby sklížit dřevěnou rámovou konstrukci a klížené desky
- d) V nezbytném rozsahu provést lokální vysprávkky poškozených nebo chybějících dřevěných prvků dveří
- e) Lokální vytmelení
- f) Povrch veškerých ošetřených dřevěných částí opatřit 2-3 vrstvami olejo-voskového krycího nátěru v okrové barevnosti dle nálezu nejstarší barevné vrstvy.
- g) Postup veškerých prací bude průběžně konzultován s pověřeným odborným pracovníkem


4) Záměr na restaurování balustrády věže radnice v Kroměříži v Kroměříži – Mgr. A. Jiří Finger – 04/2024

5) Rozhodnutí – závazné stanovisko státní památkové péče č. 95/24 – 17. 6. 2024



Stávající stav prvků balustrády

na místě




1. JZ


- 1 stav dobrý, vhodné k restaurování
- 2 stav je třeba vyhodnotit po očištění
- 3 stav havarijní, prvky na výměnu

**6) Statické posouzení věže radnice –
balustráda a přilehlé nosné konstrukce věže radnice**

Ing. arch. Vít Bělík – 05/2024



7) Mykologický posudek – zpráva o posouzení konstrukce věže v Kroměříži – Ing. Michal Peršin – 05/2024



C CIBULE
L LUCERNA

KÓTY A MĚŘITKA JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!!!

Autor návrhu :	Ing. Michal Peršin	EkoWood			
Zadavatel :		DŘEVUOZUMIME			
Přidělil :		Formát :	Stupeň :	SMP	
Zakázka :	Velké náměstí 115/1, Kroměříž	Formát :	Datum :	XXIV. IV. MMXXIV	
Obsah :	POHLED NA VĚŽ	Zak. číslo :	Měřítko :	Temín :	Výkres č. :
					24-13-1

Závěrem lze konstatovat, že napadení dřevěných prvků je způsobeno jen na pár místech dřevokaznou houbou trámovkou. Dřevokazný hmyz se zde vyskytuje také, jedná se o červotoče. Proti dřevokaznému hmyzu bude použita chemická ochrana.



dřevokazná houba trámovka



napadení červotočem

Dřevěné konstrukce jsou ze dřeva dubu. Prvky jsou bez napadení se značným nánosem holubího trusu.



FOTO Z PLOŠINY

DODATEK K RESTAURÁTORSKÉMU ZÁMĚRU balustrády věže radnice v Kroměříži – Mgr. A. Jiří Finger 11/2024



Stávající stav prvků balustrády

FOTO Z PLOŠINY





DODATEK K RESTAURÁTORSKÉMU ZÁMĚRU balustrády věže radnice v Kroměříži – Mgr. A. Jiří Finger 11/2024



Stávající stav prvků balustrády

FOTO Z PLOŠINY

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR - kovové prvky věže radnice v Kroměříži – Ing. Jiří Kmošek 12/2024



Stávající stav kovových prvků věže

Restaurátorský záměr - Ing. Kmošek – zadání 12/2024

FOTO Z PLOŠINY

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR - kovové prvky věže radnice v Kroměříži – Ing. Jiří Kmošek 12/2024




Stávající stav kovových prvků věže

Restaurátorský záměr - Ing. Kmošek – zadání 12/2024

FOTO Z PLOŠINY

Spolupráce s Městskou policií a pracovníky IT



Stávající stav kamerového systému, wifi, zařízení soukromých subjektů radniční věže

RADNIČNÍ HODINY

Renovace systému pohonu chodu a odbíjení věžních hodin – pan Macháč – 12/2024



S přihlédnutím k hmotnosti ciferníků a jejich velikosti navrhuji ručky sejmout, odmontovat číslice a dělicí příčky se zlacenými atributy; samotné rámy číselníku obalit stretch folií a přelepit lepící páskou aby po dobu opravy fasády nedošlo k vniknutí vody pod zabalený rám.

Renovace systému pohonu chodu a odbíjení věžních hodin – pan Macháč – 12/2024



Pro odbíjení hodin jsou ve věži nainstalovány dva funkční a hlavně přístupné cimbály. Větší cimbál je zavěšen na dřevěném trámu pomocí kovové podkovy kruhového profilu zajištěn kovovými klíny. Menší z cimbálů je upevněn pod cimbálem větším na kovovém přepažení mezi dřevěným trámovým. Jedná se o doplněný cimbál pravděpodobně s instalací stávajících hodin a hodinového stroje.

Pro repasi bude nutno provést kontrolu zavěšení cimbálů, a jejich kotvení ke sloupům a minimálně zbavit prvky zavěšení koroze včetně systému kladiv .

Vypracovala Ing. Gregorová Jana
ČERVEN 2025